



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №25 «Ромашка»

Н.Н. Вольман

29 декабря 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **здание**

1.2. Адрес объекта: **628310, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ –Югра, город Нефтеюганск, 12микрорайон, здание №22.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **2 этажа, 2420,1кв.м**

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **10190 кв.м**

1.4. Год постройки здания **1986** , последнего капитального ремонта **не проводился**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ремонт **ежегодно, капитального ремонт фасада в 2021**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №25 «Ромашка», МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка»**

1.7 Юридический адрес организации (учреждения)

628310, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ –Югра, город Нефтеюганск, 12микрорайон, здание №22

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Департамент образования администрации города Нефтеюганска**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **629309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание № 30 (вторая часть)**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование, дополнительное образование**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*) **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **312**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Приложение №1,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5-10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да.**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* **(нет)**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О, У, Г) ВНД (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (У, Г) ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, У, Г) ВНД (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, У, Г) ВНД (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, У, Г) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У) ВНД (К,О,С,Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДОСТУПНО УСЛОВНО

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный, текущий ремонт
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Техническое решение не возможно
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
4	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение не возможно
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
7	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ - _____
в рамках исполнения _____ - _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации _____ - _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте социальной инфраструктуры)
от "24" декабря 2025г.,

2. Акт обследования объекта №3 от "24" декабря 2026г.

3. Решения Комиссии _____ от «____» _____
20____ г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

Детский сад №25 «Ромашка»

Н.Н. Вольман

24 декабря 2025 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание
- 1.2. Адрес объекта 628310, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ –Югра, город Нефтеюганск, 12микрорайон, здание №22.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, **2420,1 кв.м**
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального: **текущий ремонт групповых помещений, благоустройство территории**

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №25 «Ромашка», МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **628310, Российская Федерация, Ханты- Мансийский автономный округ –Югра, город Нефтеюганск, 12микрорайон, здание №22**
- 1.8. Основание для пользования объектом **оперативное управление,**
- 1.9. Форма собственности **государственная,**
- 1.10. Территориальная принадлежность **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования администрации города Нефтеюганска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **629309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание № 30 (вторая часть)**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

образование

2.2 Виды оказываемых услуг **дошкольное образование, дополнительное образование**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата инвалиды, нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **312**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Приложение №1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5-10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет (да, нет)**,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет (да, нет)**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный, текущий ремонт
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Техническое решение не возможно
3	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
4	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение не возможно
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
7	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №25 «Ромашка»

Н.Н. Вольман

«24» декабря 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3

г Нефтеюганск
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« 24 » декабря 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание

1.2. Адрес объекта **628310, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ –Югра, город Нефтеюганск, 12микрорайон, здание №22.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, **2420,1кв.м**

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего частичный ремонт ежегодно, капитального не запланировано.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №25 «Ромашка», МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **628310, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание №22**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дошкольное образование, дополнительное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Приложение №1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5-10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*); **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная*); **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (ступеньки, пороги, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (У,Г) ВНД (К,О,С)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,О,С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (У,Г) ВНД (К,О,С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (У,Г) ВНД (К,О,С)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У,Г) ВНД (К,О,С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С, Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У) ВНД (К,О,С,Г)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно избирательно (У), недоступно (К, О, С, Г)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный, текущий

4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
6	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
7	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
9	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ - _____
в рамках исполнения _____ - _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ - _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии ;)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
4.4.6. другое _____ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
_____ **нет** _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № _____)

Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка»

г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание №22

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Ес ть			Высокий порог на калитке	О,С,К	Изменить конструкци ю калитки	Теку щий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Ес ть			Отсутствует тактильные, визуальные, средства на путях движения, бордюры по краям пешеходных путей	О,С,К	Установка бордюров	Капит альный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Ес ть			-	-	-	Теку щий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Ес ть			-	-	-	Теку щий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	Не т			-	-	-	Теку щий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (У, Г) ВНД (К,О,С)			Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка»
г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание №22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			-	-		Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			-	-	-	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-	-	-	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть			-	-	-	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть			-	-	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	К, О, С, Г, У			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не нуждается

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка»
г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание №22

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			-	С,Г,О	Оборудован ие помещения системами оповещения, установка поручней	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Отсутствуют, тактильная, визуальная информация, отсутствует пандус	К, С, О	Установка лифта, установка пандуса	Технические решения невозможны , текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-	К	Установка пандуса	Технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-	К, С, О	Установка лифта или подъемника	Технические решения невозможны
3.5	Дверь	Есть			Узкие двери 80 см	К, С	Расширение дверных проемов, оборудовани е системами оповещения	Технические решения невозможны
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Отсутствует пандус	К, С, О, У	Пандус	Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К,О,С) ДУ-И (Г,У)			Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Технические решения невозможно

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка»
г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание №22

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Отсутствуют тактильная, визуальная информация, узкие дверные проемы ширина 80 см., отсутствуют поручни	К, С, О	Оборудован ие помещения системами оповещения, расширение дверных проемов, установка поручней	Капита льный, ремонт текущи й ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			Отсутствуют тактильная, визуальная информация, отсутствуют поручни	К, С. О	Оборудован ие помещения системами оповещения, установка поручней	Текущ ий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Есть			Отсутствуют тактильная, визуальная информация, отсутствует пандус, узкие дверные проемы ширина 80 см.	К, С, О	Оборудован ие помещения системами оповещения, установка пандуса, расширение дверных проемов	Техничес кое решение невозмо жно

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД (К,О,С) ДУ-И (Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Технические решения невозможно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 3
от «24» декабря 2025 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка»
г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание №22

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Отсутствуют поручни, тактильная визуальная информация, Узкие двери	К,О,С	Установка поручней, нанесение разметки	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К,О,С)			Техническое решение не возможно

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Техническое решение невозможно

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 3
от «24» декабря 2025 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка»
г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание №22

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет				Г,С	Нанесение разметки	Текущ ий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет				Г	Установка индукционн ой петли	Текущ ий ремонт
6.3	Тактильные средства	Есть				Г	Установка поручней	Текущ ий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (К,О,Г,С) ДУ-И (У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Текущий ремонт

[illegible]

I. План-схема образовательного учреждения
 1. Район расположения образовательного учреждения, пути
 движения транспортных средств и воспитанников

